


ENGLISH

Distance Sensor Dx35

Quickstart

In addition to the Quickstart, detailed operating instructions exist, which include the IO-link settings, too. These are available for download from "www.mysick.com/en/dx35".



DT35-B15251
DS35-B15221
MAX. OUTPUT < 250mW
PULSE LENGTH = 4ns
WAVELENGTH = 658nm
EN/IEC 60825-1:2014
Complies with 21 CFR
1040.10 and 1040.11
except for deviations
pursuant to laser notice
No. 50, dated June 24, 2007

DT35-B15551
DS35-B15521
DL35-B15552
DR35-B15522
DT35-B15851
DS35-B15821
DL35-B15852
DR35-B15822

SICK

Dx35





NFPA79 applications only.
Adapters providing field
wiring leads are available.
Refer to the product information.



Australien
Phone +61 3 9457 0600
Belgien/Luxemburg
Phone +32 02 486 55 66
Brasil
Phone +55 11 2215-4900
Canada
Phone +1 905 771 14 44
Ceská republika
Phone +420 257 9118 50
China
Phone +86 4000 121 000
+862153 6300
Dänemark
Phone +45 45 82 64 00
Deutschland
Phone +49 211 5301 301
España
Phone +34 93 480 31 00
France
Phone +33 1 64 62 35 00
Great Britain
Phone +44 01727 831121
India
Phone +91-22-4033 8333
Israel
Phone +972-4-6801000
Italia
Phone +39 02 27 43 41
Japan
Phone +81 03 5309 2112
Magyarország
Phone +36 1 371 2680
Nederland
Phone +31 00 229 25 44

Österreich
Phone +43 022 36 62 28 80
Norge
Phone +47 67 81 50 00
Polska
Phone +48 22 837 40 50
România
Phone +40 356 171 120
Russia
Phone +7495-775-05-30
Schweiz
Phone +41 41 619 29 39
Singapore
Phone +65 6744 3732
Slovenia
Phone +386 01-47 69 990
South Africa
Phone +27 11 472 3733
South Korea
Phone +82 2 786 6321/4
Spain
Phone +358-9-25 18 00
Sverige
Phone +46 10 110 100
Taiwan
Phone +86-2-2375-6288
Türkei
Phone +90 (216) 528 50 00
United Arab Emirates
Phone +971 (0) 4 8865 878
USA/Mexico
Phone +1(952) 941-6780



H




Normal operation

Teach mode settings




Function adjustment range

Expert mode settings


Function



B C D



E F



* In case of a new teach process all required switching/analog points of the specific output have to be taught in.

** For DT35/DL35: Q2 function can be selected (4 ... 20 mA/0 ... 10 V/switiching). For DS35/DR35: Q2 function switching only

*** For DT35/DL35: ObSB for Q2 available with active switching function only

G

Teach Function	Time [ms]	Teach Function	Time [ms]
SHIFT_LAST_TEACH+10mm	60	TEACH_Q2not_DTO	1100
SHIFT_LAST_TEACH-10mm	120	TEACH_Q2_NEAR	1200
LASER_SWITCH_OFF	200	TEACH_Q2_FAR	1300
LASER_SWITCH_ON	300	TEACH_Q2_OSB	1400
TEACH_Q1not_DTO	400	TEACH_Q2_WND_CENTERING	1500
TEACH_Q1_NEAR	500	TEACH_QA_4MA	1600
TEACH_Q1_FAR	600	TEACH_QA_20MA	1700
TEACH_Q1_OSB	700	TEACH_QA_10V	1800
TEACH_Q1_WND_CENTERING	800	TEACH_QA_CENTERING	2000
TEACH_Q2_DTO	900	LASER_OFF	> 3000

① Teach-in point	1
② Teach-in point	2
Switching point	
Hysteresis	

200 ... 35000 mm (Diamond Grade)

0.1 mm/12 Bit

0.1 mm/-

Typically ± 15 mm

1 ... 32 ms

2.5 ... 96.5 ms

4.5 ... 192.5 ms

2.5 ... 96.5 ms

4.5 ... 192.5 ms

333 ... 6 Hz

166 ... 3 Hz









333 ... 6 Hz

15 mm x 15 mm (2 m)

Capteur de distance Dx35

Quickstart

Le Quickstart est complété par un manuel de fonctionnement précis englobant également les réglages avec IO-Link. Vous pouvez le télécharger sous : www.mysick.com/en/dx35.



Consignes de sécurité

- Attention - L'utilisation des commandes ou réglages ou l'exécution des procédures autres que celles spécifiées dans les présentes exigences peuvent être la cause d'une exposition à un rayonnement dangereux.
- Ne regardez jamais directement dans le rayon laser.
- Lire, avant toute activité avec le capteur de distance, le Quickstart et le manuel de fonctionnement.
- Seul un spécialiste est habilité à effectuer les travaux de raccordement, de montage et de réglage.
- Raccorder et séparer les conduites exclusivement hors tension.
- Aucun composant de sécurité dans le sens de la Directive Machine CE.

Utilisation conforme à l'emploi prévu

Le capteur de distance Dx35 est un capteur optoélectronique destiné à déterminer, dans contact, de manière optique, la distance d'objets.

Remarques

- Le mode Apprentissage est quitté automatiquement après 5 minutes sans appui touche.
- Tous les réglages effectués en mode Apprentissage sont acceptés immédiatement par un appui sur la touche set.
- Ne pas manipuler les touches à l'aide d'objets pointus.
- Une fois l'apprentissage abouti, la LED correspondante clignote deux fois. Si l'apprentissage n'a pas abouti, les deux LED s'état clignotent en alternance.

Mise en service

- Monter le capteur de distance dans les perçages de fixation prévus à cet effet (voir fig. A).
- Réaliser le raccordement électrique. Enficher la conduite hors tension et la visser (voir fig. B).
- Mettre la tension de service. La LED verte run doit s'allumer.

Effectuer l'apprentissage F1

- Orienter le capteur de distance; distance DT/DS vers l'objet et DL/DR vers le réflecteur (voir fig. C). Avec les modèles à infrarouge, activer le dispositif d'aide à l'orientation puis orienter le capteur à l'aide du film réflechissant (voir fig. D).
- Effectuer l'apprentissage, enfoncé de l'appartement.

- Apprentissage en un point C1 (inverse C2)
- Apprentissage sur fenêtre C4 (inverse C5)
- Apprêter l'objet ou le fond (détectio de tous les objets se détachant sur le fond de miroitement à noir profond) C3
- Sur DT35/DL35 et sortie analogique activée : échelonner la sortie analogique D

Effectuer l'apprentissage fin F1

- Appuyer, juste après l'apprentissage (abouti) en même temps sur les touches select et set. L'apprentissage fin est quitté automatiquement après 30 secondes sans appui touche.
- Chaque appui touche décale le point de commutation/ analogique de +10 mm (select) ou de -10 mm (set).

Réglage de la vitesse F1

Appuyer sur la touche set jusqu'à l'atteinte de la vitesse souhaitée.

Régler les fonctions en mode Expert F2

- Fonction Entrée MF : Apprentissage externe (voir fig. E), laser hors service, inactive
- Niveau Entrée MF : Elevé active, Basse active
- Comportement en sortie Q2 : 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, commutant

Réglage usine

Maintenir la touche Select appuyée pendant la mise en service de la tension d'alimentation jusqu'à ce que toutes les LED d'apprentissage clignotent.

Maintenance

Tous les capteurs SICK ne nécessitent pas de maintenance. Nous vous recommandons les actions régulières suivantes :

- nettoyage des limites optiques
- verifier les vissages et raccords enfileables.

ESPAÑOL

Sensor de distancia Dx35

Quickstart

Además del Quickstart, existe el manual de instrucciones detallado, el cual incluye los ajustes IO-link también. Estas están disponibles para su descarga en www.mysick.com/en/dx35.



Indicaciones de seguridad

- No mire directamente al rayo láser.
- Antes de realizar cualquier trabajo con el sensor de distancia, leer el Quickstart y el manual de instrucciones.
- La conexión, el montaje y la instalación debe ser realizado por

personal cualificado.

- Las líneas sólo deben establecerse y desconectarse con la tensión de alimentación desconectada.
- No contiene ningún componente de seguridad según la Directiva de Máquinas de la UE.

Uso previsto

El sensor de distancia Dx35 es un sensor optoelectrónico para la medición de objetos a distancia sin contacto.

Indicaciones

- Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 minutos, se queda automáticamente en el modo de aprendizaje.
- Los ajustes en el modo de aprendizaje se almacenan inmediatamente después de pulsar la tecla set.
- No pulsar las teclas con objetos punzantes.
- Si el aprendizaje es correcto, el LED correspondiente parpadea dos veces. Si el aprendizaje no se realiza correctamente, ambos indicadores LED de estado parpadean alternativamente.

Puesta en marcha

Montaje y conexión

- Montar el sensor de distancia utilizando los orificios de montaje previstos (ver fig. A).
- Realizar la conexión eléctrica. Conectar el cable sin tensión aplicada y apretar (ver fig. B).
- Conectar la tensión de alimentación. El LED verde run debe estar encendido.

Realizar aprendizaje F1

- Alinear el sensor de distancia; DT/DS al objeto y DL/DR al reflector (ver fig. C). Activar la alineación en las variantes IR y alinear el sensor con la cinta reflectante de ayuda. (ver fig. D).
- Aprendizaje según el caso de aplicación.
 - Aprendizaje de un punto C1 (C2 invertido)
 - Aprendizaje de ventana C4 (C5 invertido)
 - ObSB o aprendizaje de fondo (detectar todos los objetos que no sean de fondo, incluso los extremadamente brillantes u oscuros) C3
 - Con DT35/DL35 y salida analógica activada: Salida analógica de escala D

Realizar el aprendizaje detallado F1

- Tras superar con éxito el aprendizaje, presione las teclas select y set simultáneamente. Si no se pulsa ninguna tecla durante 30 segundos, se queda automáticamente en el modo de aprendizaje detallado.
- Cada operación de la tecla cambiará el punto de conmutación/analógico por +10 mm (select) o -10 mm (set).

Establecer la velocidad F1

Pulse la tecla set repetidamente hasta que aparezca la velocidad deseada.

Cambiar la funcionalidad en el modo experto F2

- Funció entrada MF: Aprendizaje externo, (ver fig. E), láser apagado, inactivo
- Nivel de entrada MF: Alto activo, bajo activo
- Comportamiento de salida Q2: 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, comutación

Configuración de fábrica

Mantener la tecla select premiada enquanto aplica a tensão de alimentação até que todos os LED de aprendizagem estejam a piscar.

Manutenção

Os sensores SICK não requerem manutenção. Recomendamos, a intervalos regulares:

- limpar as superfícies das lentes
- verificar os parafusos e conexões.

- Se a aprendizagem foi bem sucedida, o LED correspondente piscas duas vezes. Se a aprendizagem não foi bem sucedida, os dois LED de estado piscam alternadamente.

Posta em funcionamento

Montagem e conexão

- Use os orifícios de fixação para montar o sensor de distância (ver imagem A).
- Proceder à ligação elétrica. Conecte o cabo sem voltagem e aperte (ver imagem B).
- Ligue a tensão de alimentação. O LED verde de run deve de estar aceso.

Indicaciones

- Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 minutos, se queda automáticamente en el modo de aprendizaje.
- Los ajustes en el modo de aprendizaje se almacenan inmediatamente después de pulsar la tecla set.
- No pulsar las teclas con objetos punzantes.
- Si el aprendizaje es correcto, el LED correspondiente parpadea dos veces. Si el aprendizaje no se realiza correctamente, ambos indicadores LED de estado parpadean alternativamente.

F1 Executar aprendizagem

- Alinhar o sensor de distâncias: DT/DS com o objeto e DL/DR com o refletor (ver imagem C). No caso de variantes com alinhamento por IV, ativar o dispositivo de alinhamento e orientar o sensor com a ajuda de uma película reflectora (ver imagem D).

- Executar a aprendizagem dependendo do caso de aplicação.

- Aprendizagem um ponto C1 (C2 invertido)
- Aprendizagem de janela C4 (C5 invertido)
- ObSB ou aprendizagem em pan de fundo (deteção de todos os objetos que não façam parte do pan de fundo incluído objetos extremamente brillantes ou escuros) C3
- Em caso de DT35/DL35 e saída analógica activada: Escalar saída analógica D

F1 Executar aprendizagem detalhada

- Após aprendizagem bem sucedida, prima simultaneamente as teclas select e set. Se não se toca em nenhuma tecla durante 30 segundos, saí-se automaticamente do modo de aprendizagem detalhado.
- Every operation of the key will shift the switching/analog point by +10 mm (select) or -10 mm (set).

F1 Ajustar velocidad

Presione la tecla set até se alcanzar a velocidad pretendida.

Ajustar funciones en modo de especialista F2

- Função entrada MF: Aprendizagem externa (ver imagem E) laser desligado, inativo
- Nível entrada MF: Alto activo, baixo activo
- Comportamento de saída Q2: 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, em comutação

Realizar aprendizaje F1

- Alinear el sensor de distancia; DT/DS al objeto y DL/DR al reflector (ver fig. C). Activar la alineación en las variantes IR y alinear el sensor con la cinta reflectante de ayuda. (ver fig. D).
- Aprendizaje según el caso de aplicación.
 - Aprendizaje de un punto C1 (C2 invertido)
 - Aprendizaje de ventana C4 (C5 invertido)
 - ObSB o aprendizaje de fondo (detectar todos los objetos que no sean de fondo, incluso los extremadamente brillantes u oscuros) C3
 - Con DT35/DL35 y salida analógica activada: Salida analógica de escala D

Realizar el aprendizaje detallado F1

- Tras superar con éxito el aprendizaje, presione las teclas select y set simultáneamente. Si no se pulsa ninguna tecla durante 30 segundos, se queda automáticamente en el modo de aprendizaje detallado.
- Cada operación de la tecla cambiará el punto de conmutación/analógico por +10 mm (select) o -10 mm (set).

Establecer la velocidad F1

Pulse la tecla set repetidamente hasta que aparezca la velocidad deseada.

Cambiar la funcionalidad en el modo experto F2

- Funció entrada MF: Aprendizaje externo, (ver fig. E), láser apagado, inactivo
- Nivel de entrada MF: Alto activo, activo bajo
- Comportamiento de salida Q2: 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, comutación

Configuración de fábrica

Mantener la tecla select premiada enquanto aplica a tensão de alimentação até que todos os LED de aprendizagem estejam a piscar.

Manutenção

Os sensores SICK não requerem manutenção. Recomendamos, a intervalos regulares:

- limpar as superfícies das lentes
- verificar os parafusos e conexões.

Quickstart

Oltre alla guida rapida sono disponibili le istruzioni per l'uso dettagliate comprendendo anche la possibilità di installazioni attraverso IO-Link. È possibile scaricarle all'indirizzo www.mysick.com/en/dx35.

ITALIANO

Sensore di distanza Dx35

Quickstart

Para além do Quickstart, existem instruções de operação detalladas que incluem também a possibilidade de configuração através de IO-Link. Pode fazer o download destas instruções em www.mysick.com/en/dx35.

Indicaciones de seguridad

- Non puntare il raggio laser negli occhi.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione con il sensore di distanza, leggere la guida rapida e le istruzioni per l'uso.
- Far eseguire le operazioni di allacciamento, montaggio ed installazione solo a personale specializzato.
- Stabilire i collegamenti dei cavi e procedere alla loro disconnessione solo in assenza di tensione.
- Nessun componente di sicurezza ai sensi della direttiva UE in materia di macchinari.

Uso apropiado

Il sensore di distanza Dx35 è un sensore ottico-elettronico per la determinazione delle distanze dagli oggetti senza eventuali contatti.

Indicaciones

- Se non se selecciona nenhum pulsante por 5 minutos, se esce dalla modalit Teach em modo automático.
- Le impostazioni em modalit Teach vengono acquisite immediatamente premendo il pulsante set.
- Non selezionare i pulsanti com oggetti appuntiti.
- Una volta completata l'operazione Teach con successo, il LED specifico lampeggia per due volte. Se l'operazione Teach non si conclude con successo, i due LED di stato lampeggiano in modo